

VENTILATION SOUDURES CIRCUITS IMPRIMES



Innovation **T**echnologique

Projet – Initiation PLC ZELIO

VENTILATION PCB

1. Introduction

La plupart des machines à souder les cartes électroniques, PCB (printed circuit board), disposent d'un système de refroidissement par ventilation.



Le processus consiste tout simplement à extraire (ou pousser) l'air chaud de la zone de soudure, à l'aide de ventilateurs.



2. Cahier des charges

2.1. Objectif

Vous devez gérer le fonctionnement d'un système de 2 ventilateurs en fonction des ordres de marche et des horaires de fonctionnement de la machine.

2.2. Matériel à disposition

Les matériels suivants sont à votre disposition :

- Alimentation 230 V AC / 24 V DC par bloc d'alimentation
- Module logique programmable Zelio Logic® 24 V DC Référence à relever, avec écran d'affichage
- Boutons poussoirs : 1 MARCHE NO et 1 ARRET NF
- 1 Voyant lumineux 24 V DC
- 2 ventilateurs 12 VDC ou 24VDC

2.3. Fonctionnement souhaité

- Lorsque l'opérateur :
 - o demande le fonctionnement des ventilateurs, après 10 secondes, la ventilation tourne.
 - o demande l'arrêt, les ventilateurs stoppent 30 secondes après.
- Un voyant clignote à la fréquence de 2 Hz pendant tout le processus de fonctionnement.
- Le fonctionnement des ventilateurs, n'est autorisé que pendant une plage horaire de 10h à 12h et 14h
 à 16h. En dehors de ces créneaux, la ventilation est coupée. La reprise est automatique!
- L'ecran du Zelio devra afficher le mode de fonctionnement à chaque instant.

3. Contraintes de réalisation

- Alimentation électrique : 230 V AC / 24 V DC.
- Commande: module logique programmable Zelio Logic[®] + logiciel de programmation Zelio Soft[®].
- Matériaux pour les différents supports : en PMMA (plexiglas), épaisseur 3 ou 5 mm.
- Pièces planes obtenues par découpe laser.
- Réalisation des pièces avec le logiciel Onshape[®].
- Réalisation des schémas électriques avec le logiciel QElectroTech.
- 1 PC à disposition

4. Remarques

- La facilité de montage et de démontage doit être prise en compte lors de la réalisation.
- Les pièces et supports nécessaires seront découpés par un professeur. Les fichiers au format Dxf doivent être remis impérativement sur clé USB.
- Enregistrer régulièrement votre travail dans votre espace personnel et sur une clé USB lors de l'utilisation des logiciels.
- Penser à prendre des notes régulièrement pour préparer votre restitution orale.

5. Consignes de sécurité



TOUS LES MONTAGES DOIVENT ÊTRE RÉALISÉS HORS TENSION ET VÉRIFIÉS PAR LE PROFESSEUR AVANT LA MISE SOUS TENSION



VOUS N'ÊTES PAS AUTORISÉ À UTILISER LA DÉCOUPE LASER



UTILISER LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELS CHAQUE FOIS QUE CELA EST NÉCESSAIRE

6. Répartition des tâches

Élève n°1:

- Réalisation d'un support pour le PLC, ainsi que les ventilateurs (position verticale), avec croquis et mise en plan des pièces avant découpe.
- Intégration du PLC et des ventilateurs sur le support réalisé.
- Réalisation du circuit de commande des ventilateurs avec schéma de principe (brouillon).
- Réalisation du circuit de commande avec schéma électrique sous QElectrotech.
- Réalisation d'un programme de test des ventilateurs (réduire les temps du cahier des charges pour éviter une trop grande attente pendant les essais).

Élève n°2:

- Réalisation du support des boutons poussoirs et du voyant avec croquis et mise en plan des pièces avant découpe.
- Intégration des voyants sur le support réalisé.
- Réalisation du circuit de commande du voyant et des boutons poussoirs avec schéma de principe (brouillon), puis saisi sur QElectrotech.
- Réalisation d'un programme de test du voyant en fonction des boutons poussoirs.



ATTENTION A LA PRESENCE DU 230 V AC

7. Restitution: POSTER A2

Réalisation d'un POSTER numérique, format A2, à envoyer en pdf par mail à l'adresse : projet.jf.versailles.1STI@gmail.com, avec pièce jointe « **POSTER titre du projet noms prenoms »**

Contenu:

- Présentation du projet : croquis ou synoptique.
- Plans 2D (avec les cotes)
- Assemblage Plan 3D
- Photos de votre réalisation
- Solutions retenues (croquis, plans, calculs, schémas électrique, algorigramme, programmes, ...)
- Difficultés rencontrées. Modifications éventuellement apportées.
- Bilan du projet.