


Pièce n°1

1. Réaliser la pièce sur votre modelleur 3D (onShape ou SolidWorks ou Catia)
2. Réaliser la mise en plan avec les cotations dimensionnelles et géométriques



Pièce n°2

1. Réaliser la pièce sur votre modelleur 3D (onShape ou SolidWorks ou Catia)
2. Réaliser la mise en plan avec les cotations dimensionnelles et géométriques

